

Operational Notice

Subject: **Remmen na de landing**

Helaas maken we te vaak mee dat een vrijwel nieuwe band vervangen dient te worden als gevolg van verkeerd en hard remmen. Een vlakke slijtplek op de band of tot zelfs op het canvas moet deze vervangen worden, zie foto.



Een band vervangen kost gemiddeld **350 euro**, band + uurloon, net even iets duurder dan de auto. Zonde van het geld, want het is vaak niet nodig.

Hoe kunnen we dit met z'n allen voorkomen?

- Laat het vliegtuig na de landing rustig uitlopen tot aan einde landingsbaan.
- Rem als nodig **niet** pulserend maar gelijkmatig door de remdruk langzaam op te voeren.